



Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Rapport fra sluttkontroll

OPPDRAGSGIVER/KUNDE

Firma/Navn	Tor Eivind Ravndal
Kontaktperson	
Adresse	Hjerteskjellveien 3
Postboks	
Postnr/Sted	4310, Hommersåk
Telefon	
Epost	
Kundenr	23572

ANLEGGSSADRESSE

Firma/Navn	Tor Eivind Ravndal
Adresse	Hjerteskjellveien 3
Postnr/Sted	4310, Hommersåk
Husnr/Bokstav	
Boligmappe-Id	

ORDREOPPLYSNINGER

Ordrenummer	Påbegynt dato	Avsluttet dato/Planlagt ferdig
11557	23/08/2023 11:00 - 15:00	23/08/2023 11:00 - 15:00

UTARBEIDET AV

Firma/Navn	ACTIVE ELEKTRO AS
Kontaktperson	
Adresse	Brannstasjonsveien 10, 4312, SANDNES
Postnr/Sted	4312, SANDNES, SANDNES
Telefon	51661500
Epost	post@activeel.no
Nelfo medlemsnr	
Organisasjonsnr	913552113
Elvirksomhets-ID	

ANLEGGSBESKRIVELSE

☐ Nyanlegg ☐ Utvidelse ☒ Endring

Utgave (NEK 400)

2022

Norm (Annet)

Type installasjon:

Bolighus

Utført i henhold til:

☒ NEK 400 (Angi utgave):

☐ Annet

RAPPORTENS OMFANG

☐ Hele anlegget

☒ Anleggsdel

Anleggsdel

Skriv inn teksten din her

RISIKOVURDERING

1.1 Er det foretatt risikovurdering av anlegget?

☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke aktuelt

Kommentar

VISUELL KONTROLL

2.1 Er utstyr montert i henhold til monteringsanvisning og CE-merket dersom det er påkrevet?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

2.2 Er kabler og utstyr betryggende festet?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.3 Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.4 Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.5 Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.6 Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.7 Er kabelverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringsevne?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.8 Er effektbrytere/motorvernbytere riktig justert?

☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.9 Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.10 Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.11 Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.12 Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.13 Er anlegget tilstrekkelig merket?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

2.13.1 Er kursfortegnelse oppdatert?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.14 Er alle tilkoblinger riktig utført?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.15 Er skjult varme dokumentert og eier informert?

☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.16 Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.17 Er advarseltekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

2.18 Er det montert nødvendige overspenningsvern?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

MÅLING/PRØVING

3.1 Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Måleverdi ?

0,2

Kommentar

3.2 Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Måleverdi M?

4,35

Kommentar

3.3 Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi.

☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke aktuelt

Måleverdi ?

Skriv inn teksten din her

Kommentar

3.4 Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

3.5 Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?

☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke aktuelt

Kommentar

3.6 Er det målt gulv- og veggresistans?

☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke aktuelt

Kommentar

3.7 Er det kontrollert spenningsfall?

☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke aktuelt

Kommentar

Måleverdi V

3.8 Er anlegget funksjonstestet?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

3.9 Er det foretatt polaritetskontroll?

☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke aktuelt

Kommentar

GENERELT

4.1 Er sikringsskap/arbeidssted ryddet og avfall sortert?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

4.2 Er bruk av materiell, utstyr, timer og kjøring registrert og overlevert firma?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

4.3 Er vinduer lukket, dører låst og nøkler levert tilbake til eier?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

Skriv inn teksten din her

4.4 Er, eller blir, dokumentasjon overført Boligmappa?

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kommentar

BESKRIVELSE/KOMMENTAR

Diverse rettinger.

Elektriker

Navn

Dato

Skriv inn teksten din her

Signatur

Navn:

**Kontrollert av**

INSTALLATØR

Dato

31.08.23

Signatur

Navn:

